



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 65

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77»
- 1.2. Адрес объекта 650023, г. Кемерово, проспект Октябрьский 56 «Б», тел. 8 (3842) 51-56-44, тел/факс 8 (3842) 51-95-66, e-mail: school.772006@yandex.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2/4-этажное здание, 5516,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 25811 кв. м
- 1.4. Год постройки здания - 1978, капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального по плану управления образования администрации г. Кемерово

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование) – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650023, г. Кемерово, проспект Октябрьский 56 «Б», тел. 8 (3842) 51-56-44, тел/факс 8 (3842) 51-95-66, e-mail: school.772006@yandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования администрации г. Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - г. Кемерово, проспект Советский 54, Управление образования администрации г. Кемерово, тел. (3-842)36-46-19

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество 561 чел.), вместимость, пропускная способность - 1012 обучающихся.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутные автобусы № 16, 27, 24; троллейбусы № 11, 6, 7; маршрутное такси № 8, 16, 27, 31, 35, 45 (остановка магазин «Мебельный», остановка «Женская консультация»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Мебельный магазин» 372 м, от остановки транспорта «Женская консультация» 487 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки «Мебельный магазин» 7 минут, от остановки «Женская консультация» 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (рельеф участка имеет перепады высот)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Ширина пути: более 1,8 м.

Уклон пути: нет.

Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: информация о начале опасного участка, изменения направления движения, входа – отсутствует.

Бордюры по краям пешеходных путей: высота более 0,15 м.

Бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения – высота не более 0,04 м.

Подземные и надземные переходы: нет.

Выступающие объекты и подвесное оборудование: нет.

Установленное оборудование (таксофоны, специализированное оборудование для людей с недостатками зрения) – нет.

Необходимо приведение объекта МБОУ «СОШ №77» в соответствие с нормами ГОСТ Р 51079 – 2006 (ИСО 9999:2002) и НПБ 104

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по плану управления образования администрации г. Кемерово в рамках исполнения плана управления образования администрации г. Кемерово (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с вышестоящими структурами управления образования

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» мая 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: акта №1 от «24» мая 2018 г.

3. Решения рабочей группы по паспортизации ОСИ (приказ № 62/1 от 28.05.2018г. МБОУ «СОШ №77») от «28» мая 2018 г.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по УВР

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХР

Заместитель директора по БЖ

Заместитель директора по УВР (отв. ККО)

Главный бухгалтер

 Л.Л. Ковалева

 С.Н. Тараненко

 Т.И. Зюлькова

 К.П. Сыркашева

 И.В. Бужинская



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 65

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77»
- 1.2. Адрес объекта 650023, г. Кемерово, проспект Октябрьский 56 «Б», тел. 8 (3842) 51-56-44, тел/факс 8 (3842) 51-95-66, e-mail: school.772006@yandex.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2/4 этажное здание, 5516,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1978 год, капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014 года, капитального по плану УО администрации г. Кемерово.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650023, г. Кемерово, проспект Октябрьский 56 «Б», тел. 8 (3842) 51-56-44, тел/факс 8 (3842) 51-95-66, e-mail: school.772006@yandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г. Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Кемерово, проспект Советский 54, Управление образования администрации г. Кемерово, тел. 3 (842) 36-46-19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых 561 чел. в день), вместимость, пропускная способность - 1012 обучающихся

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрутные автобусы № 16, 27, 24; троллейбусы № 11, 6, 7; маршрутное такси № 8, 16, 27, 31, 35, 45 (остановка магазина «Мебельный», остановка «Женская консультация»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1-ое расстояние до объекта от остановки транспорта «Мебельный магазин» 372 м, 2-ое расстояние до объекта от остановки транспорта «Женская консультация» 487 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки «Мебельный магазин» 7 минут, от остановки «Женская консультация» 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (рельеф участка имеет перепады высот)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	с ТСП Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

*Прислегина Татьяна Борисовна, директор МБОУ «СОШ №77»; рабочий телефон: 3 (842) 51-56-44
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 65**

Кемеровская область, г. Кемерово

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«01» июня 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77»

1.2. Адрес объекта - 650023, г. Кемерово, проспект Октябрьский 56 «Б», тел. 8 (3842) 51-56-44, тел/факс 8 (3842) 51-95-66, e-mail: school.772006@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2/4 этажное здание, 5516,7 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2581 кв.м

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 650023, г. Кемерово, проспект Октябрьский 56 «Б», тел. 8 (3842) 51-56-44, тел/факс 8 (3842) 51-95-66, e-mail: school.772006@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – остановка «Бульвар Строителей» - маршрутные автобусы № 16, 27, 24 и троллейбусы № 11, 6, 7; остановка «Мебельный магазин», маршрутное такси № 8, 16, 27, 31, 35, 45 и троллейбусы № 11, 6, 7
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1-ое расстояние до объекта от остановки транспорта «Мебельный магазин» 372 м, 2-ое расстояние до объекта от остановки транспорта «Бульвар Строителей» 487 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки «Мебельный магазин» 7 минут, от остановки «Бульвар Строителей» 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (рельеф участка имеет перепады высот)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на план е	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	1.2	1,2,18,25,26,29,30, 31, 32
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)	1.3	3,8,27,28,33,34,36, 37,38,39
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	1.4.1 1.4.2 1.4.3	4,5,6,7,12,14, 21, 22, 35, 40,41,42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	1.5.1 1.5.2 1.5.3	8, 21,22, 24, 34, 35, 41, 42, 44, 47, 51, 54,55, 56А,57А, 58, 58А, 59, 60А, 61А,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)	1.5.1 1.5.2 1.5.3	9,10, 23, 52А, 53А, 54А, 55А, 62, 66, 67

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	1.6.1 1.6.2 1.6.3	11,12, 13, 48,60, 60/1, 60/2, 60/3, 63,65
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	1.4.1 1.4.2 1.4.3	14,15,16,17, 18,19,20

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по плану управления образования администрации г. Кемерово в рамках исполнения плана управления образования администрации г. Кемерово (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
2. Входа (входов) в здание	на	1	л.
3. Путей движения в здании	на	3	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	3	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	3	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	3	л.

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «СОШ №77» на 40 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ МБОУ «СОШ №77» на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на 1 л.

Руководитель

рабочей группы заместитель директора по УВР Ковалева Л.Л.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы: заместитель директора по БЖ Зюлькова Т.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

заместитель директора по АХР Тараненко С.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

заместитель директора по УВР ККО Сыркашева К.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

главный бухгалтер Бужинская И.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

председатель "ВОИ", В.И. Шмакова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)



представители организации, расположенной на объекте

нет

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «01» июнь 2018 г. (протокол № 1)
Комиссией (название) рабочая группа по паспортизации ОСИ (объекта социальной инфраструктуры) МБОУ «СОШ №77» г. Кемерово.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77» г. Кемерово пр. Октябрьский 56 Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.3	3,8,27,28,33,34,36,37,38,39	Не соответствует нормам СНИП Отсутствие информации об объекте и шлагбаума.	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНИП: установка шлагбаума и размещение информации об объекте.	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.4.1 1.4.2 1.4.3	4,5,6,7,12,14,21,22,35,40,41,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56	Не соответствует нормам СНИП. Разрушено частично асфальтное покрытие дороги. Отсутствует знак направления движения.	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНИП: установка знаков направления движения, ремонт асфальтного покрытия дороги.	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет			Не соответствует нормам СНИП	К	Приведение в соответствие с нормами СНИП: установка пандуса	Индивидуальное решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	1.2	29	Не соответствует нормам СНИП. Площадка для остановки специализированных средств общественного транспорта для	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНИП: оборудование площадки для остановки специализиро	Индивидуальное решение с ТСР

				инвалидов не оборудована.		ванных средств общественног о транспорта для инвалидов.	
				Не соответствуют нормам СНиП. Совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту (не соблюдение требований к параметрам путей движения). Отсутствие мест отдыха на территории.	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНиП: 1) организация мест отдыха на территории; 2) установка пандуса; 3) оборудование площадки для остановки специализированных средств общественног о транспорта для инвалидов; 4) установка знаков направления движения, ремонт асфальтного покрытия дороги.	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	1,2	1,2,18,25, 26, 29,30, 31, 32	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Реконструкция территории , прилегающей к зданию, через индивидуальное решение с ТСР.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77» г. Кемерово пр. Октябрьский 56 Б
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	1.3	3, 8, 27, 28, 36, 38, 39, 57	Не соответствует нормам СНиП. Отсутствуют поручни на лестнице с двух сторон.	К,О,С, Г,У	Установка поручни на лестнице. Приведение в соответствие с нормами СНиП	Индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Не соответствует нормам СНиП. Отсутствие пандуса (средства подъёма).	К	Приведение в соответствие с нормами СНиП: установить пандус.	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	1.3	33	Скользкая поверхность. Поручни сверху и внизу входной площадки с травмирующим окончанием (без закругления). Не соответствует нормам СНиП.	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНиП: ремонт площадки, реконструкция поручни.	Текущий ремонт. Текущий ремонт.
2.4	Дверь (входная)	Есть	1.3	34	Размеры дверного проёма не соответствуют нормам СНиП.	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНиП: расширение дверных проёмов и замена двери.	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
2.5	Тамбур	Есть	1.3 1.4	35	Внутри тамбура имеется ступенька. Размеры тамбура не соответствуют нормам СНиП.	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНиП: реконструкция тамбура.	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют нормам СНиП.	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНиП: 1)установка пандуса; 2)установка поручни на лестнице и на площадке; 3)реконструкция входных дверей, тамбура;	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, С)	1.3	3, 8, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 57	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт входной площадки (перед дверью), проёма и тамбура.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77» г. Кемерово пр. Октябрьский 56 Б
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1.4.1	40, 41, 42	Отсутствует информация о препятствии. Выключатели и розетки находятся на высоте более 0,8м от уровня пола. Не соответствует нормам СНиП.	С, У	Приведение в соответствие с нормами СНиП: установка информации о препятствии, перенос выключателей и розеток на высоту 0,8 м от уровня пола.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1.4.1 1.4.2 1.4.3	4, 6, 7, 52, 56,	Поручни с одной стороны. Рельефные обозначения этажей - отсутствуют. Не соответствует нормам СНиП.	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНиП: установка рельефных обозначений, поручни.	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса. Не соответствует нормам СНиП.	К	Приведение в соответствие с нормами СНиП: установка пандуса.	Индивидуальное решение с ТСП
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствие пассажирского лифта (или подъемник). Не соответствует нормам СНиП.	К	Приведение в соответствие с нормами СНиП: установка подъемника.	Индивидуальное решение с ТСП
3.5	Дверь	есть	1.4.1 1.3	12,34	Дверные проёмы при переходе с 1 этажа на лестничную площадку - менее 0,9 м. Не соответствует нормам СНиП.	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНиП: расширение дверных проёмов на переходах 1 этажа.	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1.4.1 1.4.2 1.4.3	4,5,6,7, 12,142 1, 22, 35,40,	Отсутствие звуковых и тактильных	К,С,О	Приведение в соответствие с нормами СНиП: установка	Индивидуальное решение с ТСП

			41,42, 43,44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56	информаторов. Не соответствует нормам СНиП.		звуковых и тактильных информаторов.	
ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют нормам СНиП: пп.3.1.-3.6.	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНиП: 1) установка информации о препятствии, перенос выключателей и розеток на высоту 0,8 м от уровня пола; 2) установка рельефных обозначений, поручни; 3) установка подъёмника; 4) установка пандуса; 5) расширение дверных проёмов на переходах I этажа; 6) установка звуковых и тактильных информаторов.	Индивиду альное решение с ТСР. Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	1.4.1 1.4.2 1.4.3	4,5,6,7,12,1421, 22, 35,40, 41,42, 43,44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР путей движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации). Текущий ремонт.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77» г. Кемерово пр. Октябрьский 56 Б
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1.5.1 1.5.2 1.5.3	8, 21,22, 24, 34, 35, 41, 42, 44, 47, 51,54, 55,56А, 57А, 58, 58А,59, 60А,61А	Дверной проём менее 0,9 м. Отсутствие звуковых и тактильных информаторов. Не соответствует нормам СНиП.	С, Г	Приведение в соответствие с нормами СНиП: установка звуковых и тактильных информаторов. Расширение дверного проёма.	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Дверной проём менее 0,9 м. Отсутствие звуковых и тактильных информаторов. Не соответствуют нормам СНиП.	С, Г	Приведение в соответствие с нормами СНиП: установка звуковых и тактильных информаторов. Расширение дверного проёма.	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, С, Г)	1.5.1	8, 21,22, 24, 34, 35, 41, 42,	Индивидуальное решение с ТСР
		1.5.2	44, 47, 51,54,	
		1.5.3	55,56А, 57А, 58, 58А,59, 60А,61А	

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов требуют индивидуального решения с ТСР, текущий ремонт.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77» г. Кемерово пр. Октябрьский 56 Б
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77» г. Кемерово пр. Октябрьский 56 Б
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения				

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВИД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *жилые помещения на объекте не предусмотрены.*

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77» г. Кемерово пр. Октябрьский 56 Б
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1.5.1 1.5.2 1.5.3	9, 10, 50, 52А, 53А, 54А, 55А, 62, 66,67	Отсутствие оборудованных замкнутых пространств (двусторонней связи с дежурным, аварийное освещение). Универсальные кабины не соответствуют размерам и нормам СНИП (пп.3.67, 3.69).	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНИП: реконструкция универсальных кабин и их оборудование (двусторонней связью с дежурным, аварийным освещением)	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	1.5.1	23, 50	Параметры душевой кабины, проходы не соответствуют нормам СНИП (пп. 3.65, 3.69, 3.71)	К	Приведение в соответствие с нормами СНИП: реконструкция душевых кабин, расширение проходов.	Индивидуальное решение с ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	1.5.1	24, 51	Отсутствие индивидуальных шкафов, скамеек. Нарушение норм СНИП (пп. 3.61, 3.69, 3.70, 3.71)	К,О,С	Приведение в соответствие с нормами СНИП: установка индивидуальных шкафов, скамеек.	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне		1.5.1 1.5.2 1.5.3	9, 10, 23, 24, 50, 51, 52А, 53А, 54А, 55А, 62, 66,67	Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Не соответствуют нормам СНИП	К,О,С, Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНИП: установка универсальной кабины, реконструкция душевой кабины, установка индивидуальных шкафов.	Индивидуальное решение с ТСП, Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)	1.5.1 1.5.2 1.5.3	9, 10, 23, 24, 50, 51, 52А, 53А, 54А, 55А, 62, 66,67	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническим помещениям требуется индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77» г. Кемерово пр. Октябрьский 56 Б
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1.6.1 1.6.2. 1.6.3	11, 18, 48, 49, 60, 60/2, 61,63, 65				
6.2	Акустические средства	есть	1.6.1 1.6.2. 1.6.3	60, 60/3				
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие. Не соответствуют нормам СНиП	С	Установка. Приведение в соответствие с нормами СНиП	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне		1.6.1 1.6.2. 1.6.3	11, 18, 48, 49, 60, 60/2, 60/3, 61,63, 65	Система средств информации и сигнализации об опасности выполнена в несоответствии с требованиями ГОСТ: отсутствие тактильных средств.	С	Установка визуальных, акустических и тактильных средств на объекте согласно ГОСТ Р 51671, НПБ 104	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	Не соответствуют нормам СНиП	1.6.1 1.6.2. 1.6.3	11, 18, 48, 49, 60, 60/2, 60/3, 61,63, 65	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте требует индивидуального решения с ТСП